

**Сведения**  
**о состоянии геодезических пунктов,**  
**использованных при производстве работ на объекте**  
**«Строительство газопровода высокого давления близ д. Станички**  
**Смоленского района Смоленской области »**

(название объекта или района)

Смоленская область

(работ с перечислением номенклатур трапеции)

(масштаба 1:200 000)

Полевые работы выполнены ООО «Изыскатель»

(наименование организации)

в 2016 году.

№№ п/п	Тип и высота знака	Номер или название пункта, класс сети, тип центра и номер марки, ориентирные пункты	Сведения о состоянии пункта			Работы, выполненные по возобновлению внешнего оформления
			центра	наружных знаков	ориентирных пунктов	
1.	Пир. 6,6 м	609 Хлясино 2 кл. Центр 2 оп	Сохранился	Не сохранился	Не обследовались	Не проводились
2.	Сигнал 10,0 м	626 Демидовка сигн. 2 кл. Центр 46	Сохранился	Не сохранился	Не обследовались	Не проводились
3.	Сигнал 7,4 м	627 Вишенки сигн. 2 кл. Центр 46	Сохранился	Сохранился	Не обследовались	Не проводились
4.	Пир. 7,2 м	628 Киевская 3 кл. Центр 46	Сохранился	Не сохранился	Не обследовались	Не проводились
5.	Сигнал 7,0 м	610 Мосолова Гора сигн. 2 кл. Центр 46	Сохранился	Не сохранился	Не обследовались	Не проводились

Геодезист

Азаров Д.В.

(подпись, дата)